


MONTAGE EN HT<0
NEGATIVE HV USED

VUE F



EMBASE
SOCKET

Ind.	Date	Dess.	MODIFICATIONS			Date	Vérif.
-	-	-	-	-	-	-	-
TOLERANCES GENERALES : (ISO 2768-mK) SAUF INDICATIONS CONTRAIRES							
Propriété de la société SAINT-GOBAIN CRISTAUX ET DETECTEURS ce plan ne peut être utilisé, reproduit ou communiqué à des tiers qu'avec notre autorisation écrite.							
Date: 16/04/19	Ensemble:						
Dess: C.J	SCINTIBLOC 38 SE 38 /1.5 /Alim /B390S						
Date: 17/04/19	Détail:						
Vérif: PO PA	Ref.BE:			A3		Indice	
Ech: 1/1	2-3-7126			A3		-	



Saint Pierre les Nemours - France

2 - 3 - 8 3 4 1

Indice